

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|--|
| Αρ. Κυκλοφορίας | MNB 6187 | Ημερομηνία | |
| Αρ. Πλαισίου | K28078 | | |
| Μάρκα | FORD | | |
| Περιγραφή Οχήματος | RANGER | | |
| Χρώμα | ΓΚΡΙ | | |



| α/α | Σημάδι α από πέτρες | Αμυχή | Βαθο ύλωμα | Σπάσιμο | ΒΑΜΕΝΟ |
|-----|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | V | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |

| | | | | | | Ελεγκτές | |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Θέση | Πέλμα | Κατασκευαστής | Μέγεθος | Διάμετρος | Εποχικό Ελαστικό | | |
| Εμπρός Αριστερά | 5 | RIDGESTON | 255/70 | 16 | V | 1 | ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ |
| Εμπρός Δεξιά | 5 | V | V | V | V | | |
| Πίσω Αριστερά | 5 | WESTLAKE | V | V | V | 2 | |
| Πίσω Δεξιά | 5 | V | V | V | V | | |
| Ρεζέρβα | CONTINENTAL | | | V | V | | |