

GSNACHWEISE

ssserie-Kontrolle

s 12 Monate nach der Übergabeinspektion
(32)

serie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
Richtlinien durchgeführt am

dem Prüfergebnis:

bei Untersuchung:

ja nein

in Ordnung:

ne Karosserieschäden, insbesondere
äden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

gen:

Unterschrift der Fachwerkstatt



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

2. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-
Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

Datum
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

Steinschlag


Kratzer

Lackschaden

Delle/Beule

Karosserieschaden

Unterbodenkonservierung



Autohaus Baral
Vertragshändler
Kuhbacher Hauptstr. 20
77933 Lehr
Tel. 07821 977526 · Fax 077527
heinz.baral@autohaus-baral.de

11.01.2017

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt: zuki-handel.de/baral



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

7.08.2018

Datum


mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien beheben: ja nein

Bemerkungen:



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Kratzer
- Lackschaden
- Delle/Beule
- Karosserieschaden
- Unterbodenkonservierung

Autohaus Baral
Vertragsgeschäftler



Kuhbacher Hauptstr. 20
77933 Lahrbach
Tel. 07921 971336 · Fax 077527
www.suzuki-online.de

SUZUKI

www.suzuki-online.de

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



GSNACHWEISE

Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-

Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

8. 2018

Datum mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

ja nein


Fahrzeug in Ordnung:

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien beheben: ja nein

Bemerkungen:

Autohaus Baral
Vertragshändler
Kuhbacher Hauptstr. 20
77933 Lehr
Tel. 07821 977526 · Fax 077527
hans.z.baral@online.de
www.suzuki-handel.de/baral

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

Steinschlag

Kratzer

Lackschaden

● Delle/Beule

▲ Karosserieschaden

■ Unterbodenkonservierung

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

4. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

12.09. 2019

Datum mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

ja nein

Fahrzeug in Ordnung:

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien beheben: ja nein

Bemerkungen:

Autohaus Baral
Vertragshändler
Kuhbacher Hauptstr. 20
77933 Lehr
Tel. 07821 977526 · Fax 077527
hans.z.baral@online.de
www.suzuki-handel.de/baral

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

5. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

11.08.20

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:


Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- Kratzer
- Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

Autohaus Baral
Vertragspartner
Kurbacher Hauptstr. 20
77933 Lehr
Tel. 07821-977520 · Fax 977527
Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt
www.suzuki-handel.de



GSNACHWEISE

sserie-Kontrolle

s 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-

serie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
Richtlinien durchgeführt am

08-20

dem Prüfergebnis:

bei Untersuchung:

in Ordnung:

ja nein

ne Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Autohaus Baral
Verkaufshändler
Kurbacher Hauptstr. 20
77933 Lehr
Tel. 07921 977926 · Fax 977521
E-Mail: verkaufshaus@baral.de
www.suzuki-handel.de



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

6. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-
Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

9.9.21

Datum
mit folgendem Prüfergebnis:


Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Kratzer
- Lackschäden
- Delle/Beule
- Karosserieschäden
- Unterbodenkonservierung

Autohaus Baral
Verkaufshändler
Kurbacher Hauptstr. 20
77933 Lehr
Tel. 07921 977926 · Fax 977521
www.suzuki-handel.de

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

7. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

2.9.22

Datum mit folgendem Prüfergebnis:


Zustand bei Untersuchung:

ja nein

Fahrzeug in Ordnung:

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Kratzer
- Lackschaden
- Delle/Beule
- Karosserieschaden
- Unterbodenkonservierung

Autohaus Baral
 Vertretshändler
 Kemptener Hauptstr. 20
 93430 Kempten
 Tel. 097526 977526 · Fax 977527
 www.suzuki-handel.de/baral
 Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



84 Monate / 140000 km



Wartungsplan

Kunden-/Fahrzeugdaten		Auftrag Nr.:		
Name:	Modell: SX4 S-Cross Getriebe: MT	km-Stand: 75932		
Kennzeichen:	FIN: TSMJYB82S00352216	Erstzulassung: 21.08.2015		
		✓	*	◊
MOTOR				
Motorkühlmittel Schläuche und Anschlüsse kontrollieren		✓		
KRAFTSTOFFSYSTEM				
Luftfiltereinsatz kontrollieren (ggf. ersetzen)		✓		
BREMSEN				
Bremsflüssigkeit kontrollieren		✓		
Bremscheiben und -beläge kontrollieren, reinigen, zerlegen und schmieren		✓		
Handbremshebel und Handbremsseilzüge kontrollieren		✓		
ELEKTRISCHE ANLAGE				
Elektronische Batteriediagnose durchführen (ggf. Säurestand prüfen und ergänzen)		✓		
Fehlercodes von allen Steuergeräten kontrollieren		✓		
Überprüfen, ob lt. Kombiinstrument ein Ölwechsel fällig ist. Ggf. Ölwechsel durchführen.		✓		
Schalterfunktionen kontrollieren		✓		
Beleuchtung (inkl. Scheinwerfereinst., -höhenverstellung, Warneinrichtung) kontrollieren		✓		
Wisch-Waschanlage (Funktion, Flüssigkeitsstand), Wischerblätter kontrollieren		✓		
Klimaanlage: Funktion und Kühlleistung kontrollieren		✓		
Klimaanlage: Pollenfilter kontrollieren, ggf. erneuern		✓		
FAHRGESTELL UND KAROSSERIE				
Türschlösser, Scharniere, Schließplatten kontrollieren und ggf. fetten; Türfangbänder kontrollieren		✓		
Reifen, Felgen, Reserverad bzw. Reifenreparaturkit kontrollieren		✓		
Lenkungssystem, Servolenkung kontrollieren (Anzugsmoment, Spiel)		✓		
KAROSSERIE-KONTROLLE				
Karosserie-Kontrolle durchführen und im Serviceheft eintragen, Schäden beheben oder dokumentieren		✓		
ANDERE				
Verbandkasten (Haltbarkeitsdatum), Warndreieck und Warnweste kontrollieren		✓		
Fahrzeug auf offene Rückruf- bzw. Serviceaktionen überprüfen		✓		
Probefahrt durchführen		✓		
ALLGRIP System Funktion kontrollieren		✓		
KOMMENTARE UND BEMERKUNGEN				

✓ in Ordnung * reparieren, einstellen, auffüllen ◊ nicht i.O. bzw. austauschen

Wartungsplan

Kunden-/Fahrzeugdaten Auftrag Nr.:

Name: Modell: SX4 S-Cross Getriebe: MT km-Stand: 75932

Kennzeichen: FIN: TSMJYB82S00352216 Erstzulassung: 21.08.2015

		* ✖	o

✓ in Ordnung	✖ reparieren, einstellen, auffüllen	o nicht i.O. bzw. austauschen
--------------	-------------------------------------	-------------------------------

Reifenkontrolle Räderwechsel

Profiltiefe (mm):
 VL: 3,5 | VR: 3,5 | HL: 3,5 | HR: 3,5 | RR: ,
 Luftdruck (bar):
 VL: 2,3 | VR: 2,3 | HL: 2,3 | HR: 2,3 | RR: ,
 Sommerreifen Winterreifen

RR = Reserverad
RR = Reserverad

Achtung:
Bei zuschaltb. 4WD auf gleiche Reifenumfänge achten
Reifen mit Laufrichtung
Reifen o. Laufrichtung

Gesamt zu berechnende Arbeitszeit: 1,50 h

[Signature]
 Unterschrift Mechatroniker

 Unterschrift Meister

Autohaus Baral
 Vertragshändler
 Kuhbacher Haupts... 20
 77933 Lahr
 Tel. 07821 977526 · Fax 07821 977527
 info@autohaus-baral.de
 www.suzuki-handel.de

Werkstattstempel