

GR

ΛΕΩΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΕΘΣ ΚΥΕΔ

182

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΤΙΟΥ

C597721



3. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 50, ΤΚ:13347

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ Α.Ε.

9. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

ΤΗΛ: 2102444444

ΕΛΛΑ

ΚΟΙΝ: 992607719

ΑΔΑ: ΠΑΕ ΑΒΗΣΣΔ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

VOLKSWAGEN, VW
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

POLO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-1X

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΜΕΤΡΗΤΗ (km)

82662

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΤΝ9381

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (VIN)

NWZ22ZAW2KY159121
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός Εμπροθέσιμος

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

08/05/2023 18:00

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

08/05/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΑΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΘΜΙ	ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
		Ελαστί	***	***	***
	Υγράτες Υδροφές	***	***	***	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόαξονα	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		9.123	2.235		
	Απόδοση (%)	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	21.452	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη βαρέων εν στάσει	*** (db (A))		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποφρενωτές κρούσημον			
	(m/km)	Αγαστρού (%)	Διξιδό (%)	Αποφρενό (%)	
	Άξονας 1	-1.4	79	82	3.659
	Άξονας 2		64	67	4.478

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X' ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΑΙ ΔΕ Π.Ε.Κ. ΠΤΑ
ΜΗΔ ΕΡΟΥ**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /

ΥΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαβα γνώση του
να ης αποστασής

Υπογραφή:

σης μου
υποθέσει

Ημερ. λήξης / επανελέγχου 08/05/2023

AU1113377

1 X: Χαρακτηρισμός της βαλβίδας (A: Διατάραξη, B: Στάση, E: Εκκένωση)
2 ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ