

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0404087



AVAX ΙΚΤΕΟ

3. ΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9. **ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**

«ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ» ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΦΜ: 998940672

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: **10.20.30**

για ραντεβού

(Η ΧΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.auteco.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

6105 SUZUKI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

GR IYI8717

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

0AC IGNI5

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

JSAMFH11S00220860

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

49162

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

04.08.2023 / 12:37

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

04.08.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	0,01	16			----
Υψηλές στροφές	0,01	16	1,004			
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
		3,65	7,89	----	----	
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
		Συνολική	Οπισθ. τροχού			
	66,46	----	19,47			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---	db (A)	----	rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	-5,60	72	67	6,94	
	Άξονας 2	----	66	66	0,00	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 000

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 04/08/2024
6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 Δ 2.4.ι - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν ο
 τα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.....

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 04.08.2023

JP. 0130652

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

0 0

33 60404729295401310022

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης