

9. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
 Τ.Κ. 49100
 ΤΗΛ.: 26610.26610 - FAX: 26610.28445
 e-mail: info@kteokerkyras.gr
 www.kteokerkyras.gr
 Α.Φ.Μ.: 999557263 - Δ.Ο.Υ.: Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 6064 SUZUKI ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GR IOI8697
 08F SPLASH 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ΤSMEXB32S00366582
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ ΚΑΥΣΙΜΟ
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 110533 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 27.04.2024 / 13:02 μμ
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 155 1550288826 / 17.08.2020
 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
 ΥΠΟΥΡΓ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
 110533 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m')
	Ρελαντί	0,00	0		
Υψηλές στροφές					
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 0	Αξονας 2	Αξονας 0	Αξονας 4
		2,97	6,25	Πέδη στάθμευσης	
	Απόδοση (%)	Συνολική	Οπισθ. τροχού	Μονόπλ.	Σύνολο
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	84,40		db(A)	25,69 rpm
			Αποσβεστήρες κραδασμών		
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
		m/km			
	Αξονας 1				
	Αξονας 2	-1,60	65	62	3,85

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 6.
 Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική
 420027286 | 15.02.2016 | 65432
 1550212030 | 21.02.2018 | 85105
 1550288826 | 17.08.2020 | 102832
 Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 27.04.2022
 Κ.Κ. 2171705
 1 Χ: Χαρακτηρισμός της ελλείψης (Δ: Δευτερευουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός ελλείψης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.
 Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 27/04/2023

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.....
 Ελαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσης μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Υπογραφή:
 Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 27.04.2022
 Κ.Κ. 2171705