

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

238

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0051386



3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΥΚΗ-ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ,  
ΤΚ: 84400  
ΚΤΕΟ Λ.ΘΗΒΩΝ Α.Ε  
9. ΚΤΕΟ ΠΑΡΟΥ  
ΤΗΛ: 2284092022  
Email: kteoparou@autovision.gr  
ΑΦΜ: 997928335  
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
HYUNDAI  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I10  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
82901

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΥΑ7365  
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

NLHA751AAJZ459302  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟ  
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

## 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10/06/2024 12:32

## 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

10/06/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010513226 06/07/2022 ΚΤΕΟ101

## 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΘΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )		
	Ρελαντί	0.05	2	***	***	
Υψηλές Στροφές	0.05	2	1.029			
ΠΕΔΗΝ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 5.882	Αξονας 2 1.852	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	17.195		
	61.09					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm		
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασιμών				
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)		
	Αξονας 1	0.3	83	76	8.434	
	Αξονας 2		52	45	13.462	

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

## X ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6. Δ. 4.3.1.b Κατάσταση και λειτουργία φανών πέδησης: Ελαφρά ελαττωματ φακό  
χωρίς επίδραση στο εκπνεόμενο φως  
Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ.Χλρ.  
1010513226 | 06/07/2022 | 71506

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου  
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υπογραφή:

Ημερ. εκπόλυσης / επανεκπόλυσης: 10/06/2024

AU 1959071

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιπρόσθετη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης