

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**
ΚΙΝΗΤΙΟ  
169ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
1457890

3. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 6-8, ΤΚ:16672

ΚΤΕΟHellas A.E.

9. ΒΑΡΗ

ΤΗΛ: 2102444444

ΦΑΞ:

ΑΦΜ: 999607719

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 VOLKSWAGEN, VW  
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 POLO

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΕΣ<8-1X

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΑΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
 51232

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 IYB5127

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
 WVVZZZAWZKY119834  
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 ΚΑΥΣΙΜΟ  
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

 ΕΛΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 07/03/2023 09:31

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
 07/03/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΘΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
	Ρελαντί	***	***	***	0
Υψηλές Στροφές	***	***	***		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονοσέλινο	Αξόνες 1 6.202	Αξόνες 2 4.42	Αξόνες 3 Αξόνες 4	
	Απόδοση (%)	Πεδι δοσείας		Πεδι σταθμεύσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	26.999	
		63.87			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	***	dB (A)	***	rpm
	Συνολική Απόδοση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδωσιών			
	Αξόνες 1	0.3	83	90	7.778
	Αξόνες 2		74	76	2.632

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 6. Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10.  
 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Β.Κ. ΓΙΑ  
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

AU0897438

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Δυσμετρησιμότητα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης