

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATEΚΩΔ. ΚΤΠΟ
204ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Τ.Ε.
02741793. 2ο ΧΑΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΞΑ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Τ.Κ. 194009. **AUTO CHECK**
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ.: 210 6641888

E info@ikteo-autocheck.gr - W www.ikteo-autocheck.gr

Fax: 2106641136

Α.Φ.Μ. 998719455 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

22/01/2024 16:22:14

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

22/01/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 22/01/2025 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).
Κωδικός παραβόλου: 64464787095407220057 65 Ευρώ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

22/01/2024

I.A.C 0048448

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

RENAULT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

CLIO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
84510ΚΑΥΣΙΜΟ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IYI8342

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΔΙΟΥ (VIN)

VF1R9800X63259371

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
		Ρελαντί	0	17	
	Υψηλές στροφές	0	17	1.029	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		07.14	03.70		
	Απόδοση (%)	Πεδή πορείας		Πεδή σταθμεύσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	70.47		17.68		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	rpm	
		Σύγκλιση	Αποσβεστήρας κραδασμών		
		Απόκλιση			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	0	78	76	02.56
Αξονας 2		81	81	00.00	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης