

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

238

0050045

AUTOVISION®  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΗ-ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ,  
ΤΚ:84400

ΚΤΕΟ Α.ΘΗΒΩΝ Α.Ε

ΚΤΕΟ ΠΑΡΟΥ

ΤΗΛ: 2284092022

Email:kteoparou@autovision.gr

ΑΦΜ: 997928335

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

OPEL / VAUXHALL  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣCORSA-E  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

44887

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IY05620

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

W0N0XEP68K4324362  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

02/04/2024 11:20

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

02/04/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

## 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
		Ρελαντί	0.04	43	***
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Υψηλές Στροφές	0.04	43	1.029
		Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
	Απόδοση (%)	7.359	1.212		
		Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	19.597		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	***	db (A)	***	rpm
	Συγκλίση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	Αξονας 1	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
		-4.9	80	69	13.75
	Αξονας 2	51	42	17.647	

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

2.4.1 Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 66508526795409300071 65ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΓΑΥΤΟΠΟΙΗΣ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. επίλυσης ελαττωμάτων 02/04/2024

AU1623714

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κώδικας έλλειψης.