

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0410544

ΑΥΤΕΚΟ ΚΤΕΟ

3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9. ΑΒΑΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 998940672

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 10.20.30

για ραντεβού

Η ΥΠΕΡΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΙ ΜΠΟ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.auteco.gr



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6088 RENAULT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΜΟΔ. CLIO

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

101403

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR IYZ8567

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF1R9800861816113

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

23.10.2023 / 13:06

8. ΙΣΧΥΟΜΕΝΗ (VALID UNTIL)

23.10.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

CO (%) HC (ppm) λ κ (m³)

Ρελαντί ----- 0,02

Υψηλές στροφές -----

Αξονας 1 Αξονας 2 Αξονας 3 Αξονας 4

Μονόαξονο 3,91 6,54 -----

Πόδη πορείας Πόδη στάθμησης

Συνολική Οπισθ. τροχού

Απόδοση (%) 66,57 ----- 27,08

Στάθμη θορύβου ex στάση --- dB(A) ----- rpm

Σύγκριση / Απόκλιση Αποσβαστήρες κροσσών

(m/km) Αριστερά (%) Δεξιά (%) Διτορόρα (%)

Αξονας 1 -2,40 74 69 6,76

Αξονας 2 ----- 75 73 2,67

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 23/10/2024

6. Ν° ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Δ 7303 - Ελαφρές τοπικές φθορές

- *** ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ***

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 23.10.2023

JP. 0137163

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ./νία Ενδ.Χιλ

0 0

65 62287006195404220013

1 Ν: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης