

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0573206



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

I10

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

32350

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10110604

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

NLHDR51AANZ110732
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ -
ΚΑΥΣΙΜΟBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

16/07/2024 14:02

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

16/07/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ¹)
		Ρελαντί	0.02	1	***
Υψηλές Στροφές		0.02	1	1.003	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		6.699	13.386		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	19.483	
64.38					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	1.2	68	62	8.824
	Άξονας 2		52	47	9.615

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΟ ΟΧΗΜΑ.ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ.
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΝ ΣΤΑΣΗ 74 DBA ΣΤΙΣ
3750 ΣΑΛ.ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.
Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΣΩΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ
ΕΙΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΣΤΗΝ ΚΩΡΑ ΠΡΟΕΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ...

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επαγ. εκτύπωσης: 16/07/2024

AU1842750

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε:Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης