

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔΙΚΤΕΟ

119

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0258689

3. ΓΡΟΥ - ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82100

9. ΚΤΕΟ ΠΑΡΟΧΗΣ - Π. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.

ΚΤΕΟ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Τηλ.: 22710.81919

ΦΑΞ: 22710.42997

Α.Φ.Μ. 800314170 - ΔΟΥ: ΧΙΟΥ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 011871059000

E-mail: ikteo.xiou@gmail.com


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

06.12.2023 / 10:17:01 πμ

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

06.12.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6056 ΚΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1R9 RIO, STONIC

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-Ι

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR YTP2962

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

KNAD6814BL6381830

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

50447

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
		Ρελαντί			
	Υψηλές Στροφές	0,00	3		
		0,00	2	1,005	
ΠΕΔΗΝΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		10,68	4,51	---	---
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
		69,24		---	25,73
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		--- db (A)		--- rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	0,20	73	76	3,95
	Άξονας 2	---	70	75	6,67

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 06/12/2024

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ελάβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκπόνησης : επανέλεγχος: 06.12.2023

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

0 0

Γ.Ε. 8049539

1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιζήσιμη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης