

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

238

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0051572

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΗ-ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ,  
ΤΚ:84400

ΚΤΕΟ Α.ΘΗΒΩΝ Α.Ε

9. ΚΤΕΟ ΠΑΡΟΥ

ΤΗΛ: 2284092022

Email:kteoparou@autovision.gr

ΑΦΜ: 997928335

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

NISSAN

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

NISSAN MICRA

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

79073

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΖΧΥ3481

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

ΜΔΗΦΒΚ13U0920357

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

18/06/2024 13:40

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

18/06/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010495284 25/11/2021 ΚΤΕΟ101

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
	Ρεταντί	0	6	***	***
Υψηλές Στροφές	0	6	1.026		
ΠΕΔΗΣΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	Μονόπλευρο	8.377	16.901		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	20.629	
62.99					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)	*** rpm		
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	-0.3	90	89	1.111
	Αξονας 2		42	48	12.5

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣΔ 7303 Ελαφρές τοπικές φθορές  
Αρ. Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ενδ.Χλμ.  
1010495284 25/11/2021 63741

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ Δ7303: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΣΩΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ<sup>1</sup>Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρεωσης μου  
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 18/06/2024

AU 1959260

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιβλαβής)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης