

GR

# ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ  
238

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
0051130



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
OPEL, VAUXHALL  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
CORSA-E

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-IX  
75605

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ITM6769

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
W0LOXEP68H4160394

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΥΚΗ-ΘΕΣΗ ΣΥΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ,  
TK:84400  
9. ΚΤΕΟ ΠΑΡΟΥ  
ΚΤΕΟ Λ.ΘΗΒΩΝ Α.Ε  
ΤΗΛ: 2284092022  
Email: kteoparou@autovision.gr  
ΑΦΜ: 997928335  
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

### 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες ελλείψεις  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ  
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

29/05/2024 10:28  
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

29/05/2026  
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010507802 09/05/2022 ΚΤΕΟ101  
9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

| ΡΥΠΟΙ            | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ          |                        |                 |                     |        |     |
|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----|
|                  | CO (%)                     | HC (ppm)               | λ               | K (m <sup>4</sup> ) |        |     |
| Ρελαντί          | 0.1                        | 17                     | ***             | ***                 |        |     |
| Υψηλές Στροφές   | 0.09                       | 17                     | 1.028           |                     |        |     |
| Μονόπλευρο       | Αξονας 1                   | Αξονας 2               | Αξονας 3        | Αξονας 4            |        |     |
|                  | 7.531                      | 15.232                 |                 |                     |        |     |
| ΠΕΔΗ             | Πέδη πορείας               |                        | Πέδη στάθμευσης |                     |        |     |
|                  | Συνολική                   | Οπισθ. τροχού          | 18.115          |                     |        |     |
|                  | Απόδοση (%)                | 60.85                  |                 |                     |        |     |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | Στάθμη θορύβου εν στάσει   |                        | ***             | db (A)              | ***    | rpm |
|                  | Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km) | Αποσβεστήρες κραδασμών |                 |                     |        |     |
|                  |                            | Αριστερά (%)           | Δεξιά (%)       | Διαφορά (%)         |        |     |
|                  | Αξονας 1                   | -5.3                   | 81              | 72                  | 11.111 |     |
|                  | Αξονας 2                   |                        | 62              | 61                  | 1.613  |     |

### ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
Α 2.4.1 Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ. αξ. 1 δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις  
Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. Χαρ. | 1010507802 | 09/05/2022 | 62588

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

### ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεντύπωσης: 29/05/2024

AU 1776312

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης