

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ
101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0582701



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 57001

9. AUTOVISION SAKAR A.E.
AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ: 2310487500
ΦΑΞ: 2310486224
ΑΦΜ: 099354386
ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
RENAULT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
MEGANE

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
106402

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΧΖΚ7244

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ (VIN)
VF1RFB00X61732252
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
19/11/2024 15:05
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
19/11/2026
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΤΕ2080395332 15/05/2023 ΚΤΕΟ208
9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
Ρελατί	0	7	***	***
Υψηλές Στροφές	0	7	0.997	
Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
	9.929	7.263		
ΠΕΔΗ	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	17.413	
	Απόδοση (%)	67.88		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm
	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	3.1	89	86
Άξονας 2		67	67	0

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
Δ 2.4.1 Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ. αξ. 1 δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ.Χλμ.
2080395332 | 15/05/2023 | 89295

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 73817992795505190029 33

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης
AU 1852299

124

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης