

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0565436



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

MERCEDES

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

CITAN

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

89185

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10110279

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

WDF4157051U246081  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ -  
ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

19/04/2024 10:02

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

25/08/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

25/08/2023

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ

ΠΕΔΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

CO (%) HC (ppm) λ K (m<sup>3</sup>)

Ρελαντί \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Υψηλές Στροφές \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Αξονας 1 Αξονας 2 Αξονας 3 Αξονας 4

Μονόπλευρο \*\*\* \*\*\*

Πέδη πορείας Πέδη στάθμευσης

Συνολική Οπισθ. τροχού \*\*\*

Απόδοση (%) \*\*\*

Στάθμη θορύβου εν στάσει \*\*\* db (A) \*\*\* rpm

Σύγκλιση / Απόκλιση Αποσβεστήρες κραδασμών

(m/km) Αριστερά (%) Δεξιά (%) Διαφορά (%)

Αξονας 1 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Αξονας 2 \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ'ΑΡ.

Ρ069152009531 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΧΡΩΜΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 19/04/2024

AU0984958

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης