

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0550492

AUTOVISION®  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

9 AUTOVISION SAKAR A.E.

9 AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΕ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

RENAULT  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
CLIO4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

55392

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΚ07622

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF15RB20A56221127  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10/10/2023 09:06

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

10/10/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010507657 07/05/2022 ΚΤΕΟ101

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

CO (%) HC (ppm) λ Κ (m<sup>3</sup>)

Ρελαντί

0

1

\*\*\*

\*\*\*

Υψηλές Στροφές

0

1

1.019

Μονόπλευρο

Αξονας 1

10.189

Αξονας 2

0.61

Αξονας 3

Αξονας 4

Πέδη πορείας

Συνολική

Οπισθ. τροχού

Πέδη στάθμευσης

21.23

Απόδοση (%)

71.34

Στάθμη θορύβου εν στάσει

\*\*\* db (A)

\*\*\* rpm

Σύγκλιση /  
Απόκλιση

Αποσβεστήρες κραδασμών

(m/km)

Αριστερά (%)

Δεξιά (%)

Διαφορά (%)

Αξονας 1

0.9

80

73

8.75

Αξονας 2

73

60

17.808

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣΑρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. Χλμ.  
1010507657 | 07/05/2022 | 18309

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ, 61778220295404010028 16ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου  
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 10/10/2023

AU0969922

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιζίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης