


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ΧΖΝ 2003	Ημερομηνία	19,3,23
Αρ. Πλαισίου	Z384501		
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I20		
Χρώμα	ΑΣΠΡΟ		

	a/a	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά		GOODYEAR	185,65	15		1	ΜΙΛΤΟΣ
Εμπρός Δεξιά		V	V	V			
Πίσω Αριστερά		V	V	V		2	
Πίσω Δεξιά		V	V	V			
Ρεζέρβα		MICHELIN	V	V			

