

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ITI 1057	<b>Ημερομηνία</b>	
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	313798		
<b>Μάρκα</b>	SEAT		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	MII		
<b>Χρώμα</b>	ΚΟΚΚΙΝΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9		V			
10					
11					
12					
13		V			V
14					
15					
16					
17					
18					V
19					
20			V		
21			V		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5,3	TIGAR	175/55	14	V	<b>1</b>	<b>ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	5,25	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,1	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	5,08	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		V	V	V	V		