

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	ITM6335
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	
<b>Μάρκα</b>	TOYOTA
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	AYGO
<b>Χρώμα</b>	ΑΣΗΜΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		V
9					
10		V			
11					
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					V
19					V
20					
21					V
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	4,8	TIGAR	165/65	14	V	<b>1</b>	<b>ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	4,85	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	LASSA	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	5,08	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	CONTINENT		V	V	V		

