

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0433519

ΑΥΑΧ ΙΚΤΕΟ

3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9. **ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**

«ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΦΜ: 998940672

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: **10.20.30**

για ραντεβού

Η ΧΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΧΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ/ΩΝ.

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.aufeco.gr



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6100 SEAT  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ909 ARONA  
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

90658

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR IYE8128  
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΤΙΣΙΟΥ (VIN)VSSZZZKJZJR151878  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

**Δευτερεύουσες Ελλείψεις**  
**ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

18.07.2024 / 14:41

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

18.07.2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

208 2080369577 / 12.07.2022

ΡΥΘΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	k (m <sup>-1</sup> )
	Ρελαντί	0,00		18	
Υψηλές στροφές	0,00		17	1,020	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		14,92	14,72	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	83,77	----	26,39		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---- db (A)	---- rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-6,30	74	73	1,35
	Άξονας 2	----	76	72	5,26

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 18/07/2025

## 6. Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Δ 2.4.1 - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ. αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

Δ 7303 - Ελαφρές τοπικές φθορές

- \*\*\* ΕΛΑΣΤΙΚΑ \*\*\*

ΠΡΟΣΩΠΟΝΟΜΙΑΝ (ΕΘ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

## ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω

Υπογραφή

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

2080369577 12.07.22 54533

Ημερ. έκδοσης / επανεκτύπωσης: 18.07.2024

JP. 0160340

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης