

(1) FIN **VF1HJD40865056554**
 (2) Kennz. D **ECK EN22**
 (3) Prüfort **Eckernförde, 06.03.2023**
 (4) km-St. **85313**
 (5) Fz-Kl. **M1** Fz.z.Pers.bef.b. **8 Spl.**
 Aufbau **AC** Kombilimousine
 Herst. **3333** RENAULT (F)
 Typ **BKJ** SR
 Var. **00013** DHD4
 Vers. **AD6DA1KOM000**
 zGM **1933 kg**
 EZ **03.03.2020**
 Dat.letzt.HU **nicht vorhanden**
 Prüfort-Nr. **0000700265**
 Regulierer-Nr. **0000334502**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. **P063194005376**
 vom **06.03.2023, 16:44**
 HU-Prüfziffer **8WopoQ3z**
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
D ECK EN22
 nächste HU fällig März 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2025.

(9) DEKRA
 Ihr Prüflingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) **Stefan Jöster**
 Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. SH-1-03-0030-63 am 06.03.2023 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte

Achse	BBA						FBA	
	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	326	327	59,0	620	69,6	52,5		
2	222	238	95,0	333	30,4	17,5	166	180
Abbremsung							z = 17.8%	

Systemdaten Stand: 4.23.2-1

Quittung Nr. **631940000004853**
 Leistungsdatum **06.03.2023**

Pers. Nr. **024008**

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	89,31	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag ohne MwSt		76,05 EUR
USt-IdNr. DE811297970	MwSt 19%		14,45 EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt		<u>90,50 EUR</u>

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation