

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
101

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0538115


3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

9. AUTOVISION SAKAR A.E.

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΞ ΠΕΙΡΑΙΑ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
SEAT

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
IBIZA

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
77851

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ITM2448

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
VSSZZZ6JZHR132900

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΕ
ΚΑΥΣΙΜΟ

 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

 Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
22/05/2023 16:41

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
22/05/2025

 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΤΕ2040229138 20/05/2021 ΚΤΕΟ204

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ		K (m ³)
			Αξονας 2	Αξονας 3	
Ρελαντί	0.01	3	***	***	***
Υψηλές Στροφές	0.01	3	1.004		
Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4	
	10.714	4.795			
ΠΕΔΗΣΗ	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	21.051		
	Απόδοση (%)	67.23			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
	Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)		Αποσβεστήρες κραδασιών		
	Αξονας 1	0.9	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
			70	63	10
	Αξονας 2		68	57	16.176

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ' ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

 Αρ. Δ.Τ.Ε. | Ημερομηνία | Ενδ. Χημ.
2040229138 | 20/05/2021 | 42428

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ...
Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου
να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 22/05/2023

AU0957473

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης