

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

277

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0122385



ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ι.ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ

9.

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟ"

3. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ)

Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ

Α.Φ.Μ. 998169557 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΗΛ. 24610 75000 - FAX. 24610 75005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

29.07.2024 / 10:06

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

29.07.2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

157 1570282422 / 24.01.2022

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6022 CITROEN / DS

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

DIT C3

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR ITY3674

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF7SXVHW6HT695430

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΔΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

62934

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
		Ρελαντι	----	----		0,01
	Υψηλές στροφές	----	----	----		
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
		4,76	4,14	----	----	
	Απόδοση (%)	Πεδή πορείας		Πεδή στάθμευσης		
		Συνολική	Οπισθ. τροχού			
67,60	----	19,69				
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---	db(A)	----	rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	6,10	68	70	2,86	
Άξονας 2	----	64	71	9,86		

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Ν^ο ΚΩΔ^ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Δ 2.4.i - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν ο
τα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

* Περίπτωση * ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

[15/12/2023 έως 29/07/2024]

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 29/07/2025

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.

Ελαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής

μου να τις

Υπογραφή

Ημερ. εκτόλπισης / επινεκτοποίησης:

Α.Δ. 0123389

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

1570282422 24.01.22 34589

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης