

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ. ΚΤΕΟ
350

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0013168

9. Ι.ΚΤΕΟ ΒΗΤΑΣ Α.Ε.

3. Π.Ε.Ο. Λαρίσης - Καρδίτσας, Τρίκαλα - 42100

Τηλ.: 2431022833

E: info@vitas-sa.gr S: www.autovitas.gr

ΑΦΜ: 999474562 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
 Επιτυχής

 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 05/07/2023 10:28:31

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 05/07/2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 05/07/2024 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.....
 Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης:

05/07/2023

K.B.T. 0013426

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 DACIA

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΙΥΚ9148

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 DUSTER

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 VF1HJD40763445830

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ
 11591 ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - Euro VI

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	---	---		0.21
Υψηλής στροφές	---	---	---		
	Μονόπλευρο	Αξονας 1 05.12	Αξονας 2 05.09	Αξονας 3 Αξονας 4	
ΠΕΔΗΣΗ	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Απόδοση (%)	Συνολική 61.86	Οπισθ. τροχού	17.04	
	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db (A)		rpm	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	-0.9	56	63	11.11
	Αξονας 2		59	64	07.81

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

6.

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης