

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

152

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0324894

3. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΔΡΑ Ή ΤΡΥΦΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ  
Τ.Θ. 21060 - Τ.Κ. 555 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**I.K.T.E.O ΠΥΛΑΙΑΣ**

9. Χ. ΝΙΑΝΙΟΣ - Δ. ΜΠΡΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΛ.: 2310.302540 - FAX: 2310.302592

Α.Φ.Μ.: 999489796 - Δ.Ο.Υ.: Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[www.kteopylaias.gr](http://www.kteopylaias.gr)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.04.2023 / 16:56

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

10.04.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

152 1520273651 / 03.04.2021

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΔΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6022 CITROEN

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1S4 C4

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GR NIK5081

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VF7LDNFUC74859324

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

143098

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINΗ ΑΜΟΛ. ΚΑΤΑΛ+ΥΓΡΑΕΡΙΟ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m <sup>1</sup> )
	Ρελαντί	0,05		94	
Υψηλές Στροφές	0,15		100	1,017	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		0,36		2,26	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
		74,59	----	33,32	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)		rpm
			---		----
	Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών		
	(m/km)		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	0,10	81	81	0,00
Άξονας 2	----	80	82	2,44	

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 10/04/2024

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

2080046721	21.03.13	45417
2080113492	21.03.15	67145
2080192054	27.03.17	85575
1520224083	30.03.19	107646
1520273651	03.04.21	124437

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή

10.04.2023

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης:

NM 0945646

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης