

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0444093

AVAX IKTEO

3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9. **ΑΒΑΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΦΜ: 998940672

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: **10.20.30**

για ραντεβού

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ ΕΒΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
 ΤΜΟΧΟΛΑΚΗ ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
 ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ.

ΤΗΛ: 2310.383.444

FAX: 2310.383.448

www.auteco.gr



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΛΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

6100 SEAT
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣGR YTX1757
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΞΙΔΙΟΥ (VIN)A79 ARONA
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣVSSZZZKJZMR038702
13. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΑΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

134930

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
 ΕΙΑΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

06.12.2024 / 12:38

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

06.12.2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ.	K (m ³)
	Ρεζαντί	0,01		7	
Υψηλές στροφές	0,00		5	1,010	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		0,70	0,38	----	----
	Απόδοση (%)	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμευσης	
Συνολική		Οπισθ. τροχού			
	86,07	----	22,58		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---- db (A)	---- rpm	
		Σύγκλιση Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-5,20	67	70	4,29
	Άξονας 2	----	74	69	6,76

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 06/12/2025

6. Χ: ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

 Δ 2.4.ι - Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται
 τα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΥΤΟΠΟΙΗΣΗ.

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

0 0

Ημερ. εκτόπισσης / Επανεκτόπισσης: 06.12.2024

JP. 0171017

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Α: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης