

Frau
Emmerich

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident.-Nr.:	KNABX511AHT427250	(5) Fz.-Art:	M1AF	Fz.z.Pers.bef.b.	8 S	Bericht-Nr.:	X177929531
(2) Amtl. Kennz.:	D BM-NE412	Aufbau-Art:	Mehrzweckfahrzeug	ZGM:	1400	Expresscode:	c#VD+vCr
(3) Prüfdatum:	23.08.2024 / 15:46	Hersteller:	8253		KIA MOTOR (ROK)	Kennnummer:	E0812001
(3) Prüfort:	Bedburg, Erft	Fz.-Typ:	AFO00072		TA	U-Stelle:	20957AE
(4) Laufleist. abgel.:	110125 km	Erstzul.:	05/2017	letzte HU:	08/2022	Auftrag:	1a

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im August 2026.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Kraft [daN]				Achsannteil [%]		Ergebnis
	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Ist	Min	
1. Achse	302	238	213	40,3	79,1	50,4	i.O
2. Achse	223	113	113	76,5	20,9	19,6	i.O

Feststellbremsanlage:	Links		Rechts	
	Abbremung: 16 %	2. Achse	111	113

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
August 2026

(9) Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. Klaus Müller



Das Abgasverhalten wurde am 23.08.2024 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-6-03-0073-63 überprüft.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	99,00 EUR
Vergütung f. Vorf. /Gerätenutz. (Werkstattkosten):	6,00 EUR
Endsumme netto: 88,24 EUR; 19% USt: 16,76 EUR	
Endsumme	105,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499066
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIII StVZO. (Version 4.26.2.1)