





SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:



Datum: 2/8 2018 Km. 20161		Fakturanr.	
Typ av åtgärd: Service <input checked="" type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens  liljasbil.se Emil Högberg emil.hogberg@liljasbil.se Emmaboda 0471-252 08	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>			
*Se relevant sida			

Datum: 25/01/13 Km. 46163		Fakturanr.	
Typ av åtgärd: Service <input checked="" type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens   00006075	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>		- λάδια 60000 - βαλβούλες - φ.νιφτάκια - φ. λάδιου (επίπλω service + 10,000) - φ. αέρος	
*Se relevant sida			

Datum: 20/03/13 Km. 49213		Fakturanr.	
Typ av åtgärd: Service <input checked="" type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens 50,000 →   00005922	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>		- πρώτος χρονισμός - πρώτος έλεγχος ΕΠΙΘΕΤΗ ΑΝΑΓΚ ΥΜΑΝΙΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 140000	
*Se relevant sida			

SERVICEBEVIS (2/6)

VIN:

Datum: 11/11/2019 Km: 63.800 Fakturanr:		
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida	 00005998	
Ladia Φ Ladia Φ αεπος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΝ 74000		
Datum: Km: 74769 Fakturanr:		
Typ av åtgärd: 16-9-24 Service <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stämpel	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 90.000 Km	
- Ladia - Φ Ladia - Φ Αεπος Φ Κορυνη		
Datum: Km: Fakturanr:		
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida		