

Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service  
Volkswagen

**Πιστοποίηση Service 4**

Έγιναν τα εξής:	ναι	όχι	Συμπληρωματικές εργασίες - αλλαγή:	ναι	όχι
Service αλλαγής λαδιών	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Περιοδικό Service συμπεριλ. αλλαγής λαδιών	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο καυσίμου Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο σωματιδίων Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service επιθεώρησης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Λάδι και φίλτρο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αλλαγή υγρών φρένων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Δοχείο φυσικού αερίου και αγωγοί	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο υγραερίου (φίλτρο χαρτιού)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ημερομηνία: 12/12/16			Φίλτρο γκαζιού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 108.000			Συμπλέκτης Haldex: Λάδι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αριθμός τιμολογίου:			Κωνικός σφηνοειδής ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συνιστάται επίσκεψη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου αέρα	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Φιάλη πλήρωσης ελαστικών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επιθυμία πελάτη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Οδοντωτός ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Επισήμανση αυτής της επιθυμίας και στην εντολή ανάθεσης εργασιών.)			Μπουζί		
Έγινε Service: + ΛΙΠΑΝΣΗ + ΣΑΜΠΛΕΣΚΟΠΗΣΗ			Εγγύηση κινητικότητας LongLife:		
<p><b>ΚΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.</b>  <b>ΚΑΤΑΚΙΣ AUTO GROUP</b>            9ο ΧΛΜ. ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΟΕΣ/ΝΙΚΗ            ΤΗΛ: 2310 455 811 FAX: 2310 455 821            ΑΦΜ: 099319415 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ</p>					
Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen			Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen		

122.5R3.PKW.72

**Πιστοποίηση Service 5**

Έγιναν τα εξής:	ναι	όχι	Συμπληρωματικές εργασίες - αλλαγή:	ναι	όχι
<b>Service αλλαγής λαδιών</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Περιοδικό Service</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο καυσίμου Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
συμπεριλ. αλλαγής λαδιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο σωματιδίων Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Λάδι και φίλτρο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Service επιθεώρησης</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Δοχείο φυσικού αερίου και αγωγοί	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Αλλαγή υγρών φρένων</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο υγραερίου (φίλτρο χαρτιού)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο γκαζιού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ημερομηνία: <b>16-07-2019</b>			Συμπλέκτης Haldex: Λάδι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Διανυθέντα χιλιόμετρα: <b>145.113</b>			Κωνικός σφηνοειδής ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αριθμός τιμολογίου:			Στέλεχος φίλτρου αέρα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συνιστάται επισκευή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φιάλη πλήρωσης ελαστικών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επιθυμία πελάτη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Οδοντωτός ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Επισήμανση αυτής της επιθυμίας και στην εντολή ανάθεσης εργασιών.)			Μπουζί		
Έγινε Service:			Εγγύηση κινητικότητας LongLife:		
<b>ΑΠΛΑΓΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ</b>					
Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen			Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen		

122.5R3.PKW.72

**Το επόμενο Service**

<input type="checkbox"/>	<b>Service αλλαγής λαδιών</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Συμπληρωματικές εργασίες</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Περιοδικό Service</b>		Μήνας .....
<input type="checkbox"/>	σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service		έτος* .....
			ή σε ..... km*
			(* ανάλογα ποιο εμφανίζεται πρώτο)
<input type="checkbox"/>	<b>Service επιθεώρησης</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Αλλαγή υγρών φρένων</b>
	Μήνας .....		Μήνας .....
	έτος* .....		έτος .....
	ή σε ..... km*		
			(* ανάλογα, ποιο εμφανίζεται πρώτο)

**Καταχωρίσεις του συνεργείου**

Στα ακόλουθα πεδία μπορεί ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service Volkswagen να καταχωρίσει εργασίες που δεν ανήκουν στις προκαθορισμένες εργασίες Service (για παράδειγμα σε αντικατάσταση μιας μονάδας αερόσακου, εργασίες Service στο σύστημα κλιματισμού, αλλαγή κωδικοποίησης του LongLife Service σε Service εξαρτώμενο από το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Διανυθέντα χιλιόμετρα:	
Ημερομηνία:	
Παρατηρήσεις:	
	Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen
Διανυθέντα χιλιόμετρα:	
Ημερομηνία:	
Παρατηρήσεις:	

Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen

**Πιστοποίηση Service 6**

Έγιναν τα εξής:	ναι	όχι	Συμπληρωματικές εργασίες - αλλαγή:	ναι	όχι
Service αλλαγής λαδιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Περιοδικό Service συμπεριλ. αλλαγής λαδιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο καυσίμου Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο σωματιδίων Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service επιθεώρησης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Λάδι και φίλτρο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αλλαγή υγρών φρένων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Δοχείο φυσικού αερίου και αγωγοί	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο υγραερίου (φίλτρο χαρτιού)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ημερομηνία: 14/05/20			Φίλτρο γκαζιού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 156,500			Συμπλέκτης Haldex: Λάδι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αριθμός τιμολογίου:			Κωνικός σφηνοειδής ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συνιστάται επισκευή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου αέρα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Φιάλη πλήρωσης ελαστικών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επιθυμία πελάτη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Οδοντωτός ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Επισήμανση αυτής της επιθυμίας και στην εντολή ανάθεσης εργασιών.)			Μπουζί		
Έγινε Service: * λαδία VW 5W/30 * φλαδίων * φίλτρος * υγρά φρένων * φ. κεντρικής * λαδία βελών DSG.			Εγγύηση κινητικότητας LongLife:		
			<p><b>ΤΣΟΥΚΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ</b>  <b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b>  <b>ΑΡΑΧΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΤΗΛ. 698619</b>  <b>Α.Φ.Μ. 128919566 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ</b></p>		
Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen			Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen		

122.5R3.PKW.72

**Πιστοποίηση Service 7**

Έγιναν τα εξής:	Συμπληρωματικές εργασίες - αλλαγή:		να		όχι	
	να	όχι	να	όχι	να	όχι
<b>Service αλλαγής λαδιών</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Περιοδικό Service</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο καυσίμου Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο σωματιδίων Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Service επιθεώρησης</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Λάδι και φίλτρο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Αλλαγή υγρών φρένων</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Δοχείο φυσικού αερίου και αγωγοί	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο υγραερίου (φίλτρο χαρτιού)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ημερομηνία: 07-04-2021			Φίλτρο γκαζιού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 166.300			Συμπλέκτης Haldex: Λάδι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Αριθμός τιμολογίου:			Κωνικός σφηνοειδής ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Συνιστάται επισκευή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου αέρα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Φιάλη πλήρωσης ελαστικών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Επιθυμία πελάτη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Οδοντωτός ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(Επισήμανση αυτής της επιθυμίας και στην εντολή ανάθεσης εργασιών.)			Μπουζί			
Έγινε Service:			Εγγύηση κινητικότητας LongLife:			
Λάδια 5-30						
φ. λαδιού						
Τακτικά εμπρός						
-11- πίσω						
Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen			Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen			

Το επόμενο Service			
<input type="checkbox"/>	Service αλλαγής λαδιών	<input type="checkbox"/>	Συμπληρωματικές εργασίες
<input type="checkbox"/>	Περιοδικό Service		Μήνας .....
<input type="checkbox"/>	σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service		έτος* .....
			ή σε 181.300 km*
			(* ανάλογα ποιο εμφανίζεται πρώτο)
<input type="checkbox"/>	Service επιθεώρησης	<input type="checkbox"/>	Αλλαγή υγρών φρένων
	Μήνας .....		Μήνας .....
	έτος* .....		έτος .....
	ή σε .....		
			(* ανάλογα, ποιο εμφανίζεται πρώτο)

**Καταχωρίσεις του συνεργείου**

Στα ακόλουθα πεδία μπορεί ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service Volkswagen να καταχωρίσει εργασίες που δεν ανήκουν στις προκαθορισμένες εργασίες Service (για παράδειγμα σε αντικατάσταση μιας μονάδας αερόσακου, εργασίες Service στο σύστημα κλιματισμού, αλλαγή κωδικοποίησης του LongLife Service σε Service εξαρτώμενο από το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα.

Διανυθέντα χιλιόμετρα:	
Ημερομηνία:	
Παρατηρήσεις:	
	Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen

Διανυθέντα χιλιόμετρα:	
Ημερομηνία:	
Παρατηρήσεις:	

122.5R3.PKW.72

Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service  
Volkswagen

Πιστοποίηση Service 8 **179890 - 16-4-22.**

Έγιναν τα εξής:	ναι	όχι	Συμπληρωματικές εργασίες - αλλαγή:	ναι	όχι
Service αλλαγής λαδιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Περιοδικό Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο καυσίμου Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
συμπεριλ. αλλαγής λαδιών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο σωματιδίων Diesel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
σε συνδυασμό	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG®: Λάδι και φίλτρο	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service επιθεώρησης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Δοχείο φυσικού αερίου και αγωγοί	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αλλαγή υγρών φρένων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο υγραερίου (φίλτρο χαρτιού)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φίλτρο γκαζιού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ημερομηνία:			Συμπλέκτης Haldex: Λάδι	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Διανυθέντα χιλιόμετρα:			Κωνικός σφηνοειδής ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Αριθμός τιμολογίου:			Στέλεχος φίλτρου αέρα	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συνιστάται επισκευή	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Φιάλη πλήρωσης ελαστικών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επιθυμία πελάτη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Επισημάνση αυτής της επιθυμίας και στην εντολή ανάθεσης εργασιών.)			Οδοντωτός ιμάντας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγινε Service:	<b>ΑΠΑΣΗ ΛΑΔΙΑ (5-30) - Φ. ΛΑΔΙΩΤΙ - Φ. ΑΕΡΟΣ - Φ. ΚΑΜΠΙΝΑΣ - Φ. ΚΑΥΣΙΜΟΙ - ΜΠΟΥΖΙ</b>		Εγγύηση κινητικότητας LongLife:	<b>ΕΠΟΜΕΥΗ ΑΠΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ 195.000</b>	
				<b>ΕΠΟΜΕΥΟ SERVICE 210.000</b>	
Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen			Σφραγίδα εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen		

122.5R3.PKW.72

Α: 21-7-2023 Χιλιόμετρα 199.300

	έλεγχος	αλλαγή
207.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
λαδιού -11-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
βενζίνης- πετρελαίου 217.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
αέρος -11-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
φίλτρο	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
καμπίνας -11-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
βελόνες 287.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
εμπρός 207.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
πίσω 207.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
χρονισμού -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
δυναμό 207.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
φρένων 00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
αυτιψυκτικό 00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
συστήμα 00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Next service: 207.000  
 Date: 21-7-2024

Περιγραφή εργασιών-παρατηρήσεις-υπενθυμίσεις:

ΑΝΤΙΚΑΘ. ΛΑΔΙΑ ΡΗΙΝΟΛ 5/30 42X  
 Φ. ΛΑΔΙΟΥ . ΦΙΛΤΡΟ ΤΖΑΜΙΟΥ  
 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ . ΛΑΜΠΑ ΟΠΙΣΘΕΥ.

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Σ.Τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ**  
**ΒΡΥΞΑΚΙ ΗΜΑΘΙΑΣ - Τ.Κ. 59 300**  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Σφραγίδα συνεργείου  
 Α.Φ.Μ. 056053610 - ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ημερ/νία: 26/04/24 Χιλιόμετρα 198.000

	έλεγχος	αλλαγή
213.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο λαδιού 213.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο βενζίνης- πετρελαίου 217.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο αέρος 217.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Μπουζί 217.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο καμπίνας 217.000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Βαλβολίνες 287.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Φρένα εμπρός 213.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Φρένα πίσω 213.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ιμάντας χρονισμού -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ιμάντας δυναμό 213.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υγρά φρένων	<input type="checkbox"/>	OK
Αυτιψυκτικό	<input type="checkbox"/>	OK
Εμπροσ.συστήμα	<input type="checkbox"/>	OK
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Next service: 213.000  
 Date: [Blank]

Περιγραφή εργασιών-παρατηρήσεις-υπενθυμίσεις:

213 198000 αυτ/των  
 ΛΑΔΙΑ ΡΗΙΝΟΛ 5/40 0X4  
 Φ.ΛΑΔΙΟΥ , ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΟΥ

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Σ.Τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ - ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ**  
**ΒΡΥΞΑΚΙ ΗΜΑΘΙΑΣ - Τ.Κ. 59 300**  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Σφραγίδα συνεργείου  
 Α.Φ.Μ. 056053610 - ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ